

江苏省优联检测技术服务有限公司

受控编号：UTS-FM-EHS-494/1.0

生效日期：2025.11.26

职业卫生技术报告信息网上公开记录表

用人单位名称	丹阳市鹏丰金属表面处理有限公司		
用人单位注册地址			
用人单位联系人	袁立波		
报告名称及编号	丹阳市鹏丰金属表面处理有限公司(定期检测)-UTS26015087E		
项目组成员	汤柏栋, 赵康, 乙安婷, 任丽娇, 曹晓东, 陈宇峰		
现场调查人员	汤柏栋, 曹晓东		
现场调查日期	2026-01-10	用人单位陪同人	袁文波
采样与测量人员	汤柏栋, 陈宇峰		
采样与测量日期	2026-01-23	用人单位陪同人	袁文波
现场照片（见下页）			

江苏省优联检测技术服务有限公司

受控编号：UTS-FM-EHS-494/1.0

生效日期：2025.11.26



江苏省优联检测技术服务有限公司

受控编号：UTS-FM-EHS-494/1.0

生效日期：2025.11.26



拍摄时间：2026-01-10 12:30

拍摄地点：江苏省镇江市丹阳市丹北镇停车场东北约100米

江苏省优联检测技术有限公司

受控编号: UTS-FM-EHS-494/1.0

生效日期: 2025.11.26



江苏省优联检测技术服务有限公司

受控编号：UTS-FM-EHS-494/1.0

生效日期：2025.11.26



拍摄时间：2026-01-10 12:29

拍摄地点：江苏省镇江市丹阳市丹北镇停车场东北约102米

江苏省优联检测技术有限公司

受控编号：UTS-FM-EHS-494/1.0

生效日期：2025.11.26



江苏省优联检测技术服务有限公司

受控编号：UTS-FM-EHS-494/1.0

生效日期：2025.11.26



江苏省优联检测技术服务有限公司

受控编号：UTS-FM-EHS-494/1.0

生效日期：2025.11.26



江苏省优联检测技术服务有限公司

受控编号：UTS-FM-EHS-494/1.0

生效日期：2025.11.26



江苏省优联检测技术有限公司

受控编号：UTS-FM-EHS-494/1.0

生效日期：2025.11.26



拍摄时间：2026-01-23 12:05

拍摄地点：江苏省镇江市丹阳市丹北镇停车场东北约9
8米